

## Хемклад и Энесал СР позволили сохранить большую цистерну для воды на фабрике молочных продуктов



### Проблема:

Повреждение металла изнутри и снаружи коррозией, ускоренной из-за жесткости воды.

### Решение:

Изнутри цистерна очищена пескоструйной обработкой до «белого металла», после чего покрыта двумя слоями Хемклад ЭсСи. Снаружи после механической очистки и обработки водой под давлением, поверхность покрыта двумя слоями Энесал СР. Площадь покрытия 150,8 м<sup>2</sup>.

### Стоимость:

Ремонта с работой – 1200 000 руб

Замены без ремонта – 4500 000 руб

### Экономия:

**3300 000 руб!**



ООО «Энекон» является официальным эксклюзивным дистрибутором ENECON Corporation (США) на территории Российской Федерации и Республики Молдова.

ООО «Энекон» расположен по адресу:

127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 3, стр. 1

Телефон: +7 (495) 604-48-39. Факс: +7 (495) 604-48-39. E-mail: info@enekon.ru